

SERVICE D'EXPLOITATION ORPHEE

REACTEUR ORPHEE INB N° 101

NOTE TECHNIQUE SPECIFIQUE

Ind. A

Page 7/35

CEA/DEN/DANS/DRSN/SOR DO 32 27/01/11



diffusé le : 27/01/11

AM 902 Nr 002

POSTE EXPERIMENTAL : 3 T 2 Tél. : 2.62.29

TYPE DU SPECTROMETRE : 2 AXES A HAUTE RESOLUTION

ETUDES REALISEES : DIFFRACTION SUR POUDRES

RESPONSABLE : F. PORCHER Tél. : 2.93.73

ASSISTANT TECHNIQUE : B. RIEU Tél. : 2.66.91

SPR (Tél.) : 2.33.74 ou 2.28.84

SALLE DE CONDUITE ORPHEE (Tél.) : 2.43.06

2.28.88

DANGERS CONNUS	MESURES PREVENTIVES EXISTANTES	ACTIONS D'URGENCE
Rayonnements ionisants		Fermer le barillet. Prévenir le SPR et la salle de conduite ORPHEE.
Electricité		Déclencher l'interrupteur coup-de-poing.
Inondation	Isolement automatique des circuits d'eau de refroidissement.	Isoler les circuits avec les vannes manuelles. Prévenir la salle de conduite ORPHEE.

DIFFRACTOMETRE A MULTICOMPTEUR 3T2

