



DIRECTION ENERGIE NUCLEAIRE
DIRECTION DU CENTRE DE SACLAY
DEPARTEMENT DES REACTEURS ET
DES SERVICES NUCLEAIRES
SERVICE D'EXPLOITATION ORPHEE

REACTEUR ORPHEE INB N° 101

NOTE TECHNIQUE SPECIFIQUE

Ind. A

Page 11/35

CEA/DEN/DANS/DRSN/SOR
DO 32 27/01/11



11MMMT000041

diffusé le : 27/01/11

AM 902 Nr 002

POSTE EXPERIMENTAL : 5 C 2 Tél. : 2.62.32
TYPE DU SPECTROMETRE : 2 AXES QUATRE CERCLES
ETUDES REALISEES : DIFFRACTION SUR MONOCRISTAUX
RESPONSABLE : A. COUSSON Tél. : 2.64.31
ASSISTANT TECHNIQUE : T. ROBILLARD Tél. : 2.15.21
SPR (Tél.) : 2.33.74 ou 2.28.84
SALLE DE CONDUITE ORPHEE (Tél.) : 2.43.06
2.28.88

DANGERS CONNUS	MESURES PREVENTIVES EXISTANTES	ACTIONS D'URGENCE
Rayonnements ionisants		Fermer le barillet. Prévenir le SPR et la salle de conduite ORPHEE.
Electricité		Déclencher l'interrupteur coup-de-poing.
Inondation	Isolement automatique des circuits d'eau de refroidissement.	Isoler les circuits avec les vannes manuelles. Prévenir la salle de conduite ORPHEE.

DIFFRACTOMETRE QUATRE CERCLES 5C2

